

Oggetto: informativa relativa alle forniture di manicotti in PE

Sirci spa declina ogni responsabilità sui danni causati da rotture o perdite dei manicotti di sua produzione, qualora questi vengano utilizzati con tubi e/o guarnizioni non fornite o non approvate da SIRCI stessa.

La Direzione

Inoltre Sirci fa presente che

- ❑ La tenuta idraulica e la resistenza meccanica dei giunti su tubazioni corrugate dipende dalla corretta interazione fra tubo, guarnizione e raccordo.
- ❑ Guarnizioni troppo piccole o non perfettamente adattate alla gola del tubo, possono provocare la mancata tenuta idraulica dei giunti.
- ❑ Guarnizioni troppo grandi possono provocare il danneggiamento dei raccordi, anche dopo un certo intervallo di tempo dalla installazione.